


بستن تیغه فرز پیشانی تراش به ماشین فرز عمودی:

— میل فرز را به ماشین بیندید.


— تیغه فرز را با پارچه‌ای گرفته و روی میل فرز قرار دهید.



با یک دست تیغه فرز را به میل فرز محکم نگاهدارید و با دست دیگر پیچ نگهدارنده را داخل مهره میل فرز بپیچانید.



تا آنجاییکه پیچ با دست پیچیده میشود پیچانده سپس بوسیله آچار مخصوص پیچ را کاملاً محکم کنید.




بستن تیغه فرز روی ماشین فرز افقی بدون بازوی نگاهدارنده

- میل فرز را به ماشین بیندید.
- بوشها و خار میل فرز را خارج کنید.
- میل فرز و سطوح خار و جای خار را تمیز کنید.
- محل تیغه فرز را روی میل فرز مشخص کنید.
- (به قطعه کار و تیغه فرز در شکل دقت کنید).


محل تیغه فرز را در جای انتخاب کنید که کاملاً محکم باشد و در ضمن بوشها میل فرز باگیره یا قطعه کار تماس پیدا نکند. هرچه تیغه فرز به بدنه ماشین نزدیک‌تر باشد لرزش آن کمتر خواهد بود.


اندازه بوشها و پهنای آنها را طوری انتخاب کنید که تیغه فرز بطور صحیحی روی میز فرز نگاهداری بشود.



قراردادن تیغه فرز روی محور:

- بعد از تعیین محل تیغه فرز بوشها را داخل میل فرز بلغزانید و باندازه ضخامت تیغه فرز از بوشها کم کنید.
- خار را درون جای خار میل فرز چنان قرار دهید که قسمتی از آن زیربوش باشد.
- اندازه خار را برای تیغه فرز میزان کنید.
- جای خار تیغه فرز را با خار میل فرز میزان کرده و تیغه را روی میل فرز بلغزانید. سپس بوشها بعدی را قرار داده و بوسیله مهره بوشها و تیغه فرز را محکم کنید.






تا آنجاییکه مهره بادست پیچیده میشود آنرا بپیچانید
و سپس آنرا با آچاری مناسب محکم کنید.
(موقع محکم کردن مهره باید سعی شود که عمل
با رامی صورت گیرد).


**بستن تیغه فرز به ماشین فرز افقی
بابازوی نگاهدارنده:**
تعیین محل تیغه فرز.

دسته حرکت عرض ماشین را بچرخانید تا قطعه کار
نزدیک محور ماشین قرار گیرد.
بوسیله چشم کنترل کنید که گیره یا قطعه کار با بوش
میل فرز در گیر نگردد.



گداشتن خار داخل جای خار میل فرز:


بوشهای روی میل فرز را بردارید.
خار مورد احتیاج را در جای خار میل فرز قرار دهید
بوش را بچرخانید تا جای خار آن با خار میزان گردد.



جادادن تیغه روی میل فرز:


تیغه فرز را مانند شکل با پارچه گرفته سپس آنرا با رامی
روی میل فرز بجلو برانید تا اینکه خار میل فرز در جای خار
تیغه فرز قرار گیرد.

وضع تیغه فرز را با قطعه کار و سطح میز ماشین کنترل کنید. بقیه بوشها را روی میل فرز قرار دهید. انتهای آخرین بوش باید کمی بلندتر از طول قطعه کار باشد.



بوش ثابت برای بازوی نگاهدارنده را در جای خود طوری قرار دهید که قسمتی از میل فرز از انتهای بوش خارج بماند.

برای بستن و محکم کردن تیغه فرز از چند بوش دیگر استفاده کرده و با انتهای میل فرز اضافه کنید.



بستن بازوی نگاهدارنده:


مهره های بازوی نگاهدارنده را شل کنید. بازوی نگاهدارنده را بادست بلغزانید و با چشم کنترل کنید که انتهای آن از بوش ثابت بگذرد.

شیارهای دم چلچله ای را تمیز کنید.


بازوی جای بوش را با دست گرفته و شیارهای دم چلچله ای آنها را در گیر کنید و آنرا بلغزانید تا بازوی بالا و بازوی جای بوش در یک سطح قرار گیرد.

بازوی جای بوش را به بازوی بالا بوسیله مهره محکم کنید.

بازوی نگاهدارنده را بلغزانید تا بوش ثابت داخل بازوی جای بوش قرار گیرد.



آخرین قسمت محکم کردن تیغه فرزروی میل فرز:
 توسط آچار تخت مهره انتهائی میل فرز را که بواسطه دست محکم شده بود کاملاً سفت کنید.



بستن مستقیم تیغه فرزپیشانی تراش بزدگ به محور ماشین فرز عمودی:


۱ - استقرار تیغه فرز


- دو نکمچوب یا موادی نرم با اندازه های مساوی روی میز قرار دهید.

تذکر - سعی کنید ماگنیم سطح ممکن تیغه فرز روی تکه های چوب قرار گیرد فاصله دو قطعه چوب آنقدر باشد که دست بتواند برای بستن پیچها از وسط آن رد شود).

- تیغه فرز را بلند کنید و از طرف لبه برنده روی چوبها قرار دهید.


- سر محور و سوراخ جای خار تیغه فرز را تمیز کنید.
 ایمنی - برای محافظت دستها تیغه فرز را با پارچه بردارید.





۲- هم مرکز کردن محور و تیغه فرز :


- میزرا چنان بالا ببرید که تیغه فرز در حدود ۷ الی ۱۰ سانتیمتر با فرز فاصله پیدا کند.
- با تنظیم میز محور را با سوراخ تیغه فرز در یک خط قرار دهید.
- محور ماشین را بحالات خلاص قرار دهید تا بتوانید آنرا با دست بچرخانید و زبانه محور را با شیار تیغه فرز منطبق کنید.



۳- قراردادن تیغه در محور:


- در حین بالابردن میز (توسط حرکت عمودی میز) انطباق پیشانی محور را با سوراخ تیغه فرز کنترل کنید.
- میزرا آهسته و با حرکت عمودی بالابرید (این عمل را آنقدر ادامه دهید تا احساس کنید که دستگیره دیگر نبیگردد).
- تذکر - وقتیکه احساس کردید اهرم بالابر میز مقاومت میکند بزور آنرا نچرخانید زیرا این عمل باعث خرابی دندانهای پیچ میز میگردد.

بستن تیغه به پیشانی محور




- پیچ محکم کننده (معمولًاً از پیچ آلن استفاده می‌شود) را تا آنجائی که ممکن است توسط دست ببیچانید.
تذکر - اگر سوراخ پیچ محور با سوراخ تیغه فرز منطبق نباشد علت آن درگیری غلط زبانه محور باشیار تیغه فرز است. بنابراین میزرا پائین آورده و دوباره آنرا تنظیم کنید.

- بقیه پیچها را ببندید و بادست سفت کنید.
- میزرا پائین آورده و قطعه‌های چوب را بردارید.
- توسط آچارشش گوش پیچها را محکم کنید و مطمئن شوید که سرپیچ داخل سوراخ خزینه شده است.
تذکر - هنگام باز کردن تیغه فرز از محور ماشین عملیات بستن تیغه فرز را بطور عکس انجام دهید.




بستن مستقیم تیغه فرز پیشانی تراش (بزرگ) به ماشین فرز افقی :

۱ - بست مخصوص را (مطابق شکل) بسطح جلو تیغه فرز محکم کنید.
قلاب را درجهت شیار زبانه تیغه فرز قرار دهید.



۲ - برای بلند کردن تیغه فرز قلاب جراثقال را در سوراخ بست مخصوص قرار دهید.

تیغه فرز را تا ارتفاع نزدیکی محور بالا برد و برابر آن نگاه دارید.



در گیر کودن تیغه فرز با محور ماشین:

میزرا آنقدر پائین بیاورید تا از تیغه فرز فاصله داشته باشد.


سوراخ تیغه فرز و پیشانی و محور را تمیز کنید.


در حالیکه تیغه فرز حدود ۷ تا ۱۰ سانتی متر با محور ماشین فاصله دارد محور ماشین را با دست بچرخانید تا زبانه های آن مقابل شکاف تیغه فرز قرار گیرد. دو طرف تیغه را با پارچه بگیرید و داخل محور ماشین بلغزانید. تیغه فرز را آنقدر بلغزانید تا کاملاً در محور ماشین مستقر گردد.

بستن پیچها به تیغه فرز و محور:

تیغه را بایک دست به محور فشار دهید و با دست دیگر پیچها را بیندید. تمام پیچه ها در جایشان قرار دهید و تا آنجا که با دست می بیچند پیچانید و سپس آنها را با آچار مغزی محکم کنید.

پیچ بست را باز کرده و بست را از تیغه فرز جدا کنید، قلاب جراثقال را از اطراف ماشین دور کنید و در محل امنی بگذارید.





بستن گیره‌ها روی میز ماشین:


روش بستن گیره روی میز بشرح زیر می‌باشد:

آویزان کردن و بلند کردن گیره.

بستن میله در داخل فلک‌های گیره.

- میله‌ای را داخل فلک‌های گیره چنان قرار دهید که در حدود ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر از طرفین فلک‌ها بیرون باشد.

- میله را داخل گیره محکم کنید.



بستن طناب:

- قدرت طناب را امتحان کنید تا تحمل وزن گیره را داشته باشد.


- طناب را از نظر فرسودگی یا آسیب‌دیدگی امتحان کنید.

- طناب را مطابق شکل بپیچانید.

- یکسر حلقه طناب را دو طرف میله در گیر کنید.

طرف دیگر طناب را با سر پیچ گیره در گیر کنید.

- قلاب جراثمال را طوری زیر محل تقاطع قرار دهید که کاملاً در وسط گیره باشد.




بلند کردن گیره:

- گیره را کمی بلند کنید.

- گیره را موازی سطح افقی قرار دهید.

- گیره را کمی بالاتر از سطح میز نگاهدارید. (در موقع بلند کردن گیره از گیره فاصله بگیرید)

قراردادن گیره روی میز ماشین :




— محل گیره را روی میز تعیین کنید.

— زیر گیره را تمیز کنید.

— گیره را با آرامی روی میز قرار دهید.

— قبل از اینکه طناب و قلاب را بردارید مطمئن

شوید که گیره کاملا در موقعیت صحیح قرار گرفته است .




قراردادن شیار گیره بطور موازی باشیار میز :

— کنترل کنید که شیارهای میز تمیز باشد و شیشه

اضافه در شیارها نباشد.

— زبانه گیره را با شیار میز در گیر کنید و مطمئن

شوید که جای بستن پیچ گیره و شیار میز دریک خط هستند.




— پیچها را در محل خود قرار دهید و مهره را روی آن

بادست بیندید تا کمی محکم شود.


— بوسیله آچار تخت (باندازه مهره‌ها) گیره را کاملا

محکم کنید.



قرار دادن ساعت اندازه‌گیری روی بدنه ماشین برای کنترل صحیح بسته شدن گیره:


- پایه مغناطیسی ساعت اندازه‌گیری را به بدنه ماشین وصل کنید و مطمئن شوید که کاملاً محکم شده است.
- سوزن ساعت اندازه‌گیری را به فک ثابت گیره (یا به شمش مطمئنی که بین دوفک قرار میدهد) مumas کنید.



امتحان موازی بودن گیره بوسیله ساعت اندازه‌گیری:


- پس از مumas کردن سوزن ساعت، میز ماشین را حرکت دهید.
- در صورت موازی نبودن گیره عقربه ساعت در هر طرفی از گیره اندازه‌های گوناگون را نشان میدهدند.
- بوسیله چکش پلاستیکی به گیره ضربه وارد کنید تا عقربه ساعت در تمام طول شمش یک عدد ثابت را نشان دهد.
- در موقع ضربه زدن به گیره ساعت را از گیره دور کنید.

قراردادن گیره ها روی ماشین در یک امتداد




جادادن و بستن اولین گیره بطور موازی :

- بشکل رجوع کنید و طبق آن محل صحیح و مناسبی را برای جادادن گیره انتخاب نمائید طوریکه بتوان در موقع ماشینکاری از آن کاملا استفاده کرد.
- اولین گیره را در محل مناسبی که انتخاب کرده اید قرار داده بیندید.



جادادن دومین گیره :

- یک پیچ محکم کننده گیره را بین دو گیره درشیار میز قرار دهید.
- دومین گیره را جاگذاری کرده با چشم کنترل کنید که با گیره اولی در یک خط باشد.
- بطور حدسی یا توسط اندازه گیر فاصله بین گیره ها را اندازه گیری کنید تا مطمئن شوید که فک های گیره مانع ماشینکاری نمی شود.



در یک امتداد قراردادن گیره ها :

- یک میله چهار گوش بلند و سخت را بین فک های گیره ها طوری قرار دهید که با $\frac{2}{3}$ طول فک ها تماس پیدا کند.

- فک های گیره را که قبل تنظیم شده است بیندید تا میله را محکم در میان خود بگیرد.
- گیره دوم را بطرف خود بکشید تا فک ثابت گیره با میله تماس پیدا کند. سپس فک های گیره را بیندید.
- پیچ های محکم کننده را بیندید تا گیره کاملا محکم گردد.

بستن گیره تحت زاویه روی میز ماشین:



۱- قراردادن گیره تحت زاویه بطور تقریب:

— گیره را تقریباً در وسط میز قرار دهید بطوری که بتوان از میز حداکثر استفاده را نمود.

— پیچ محکم کننده A را در شمار میز قرار داده و از شکاف گیره بگذرانید و گیره را تقریباً تحت زاویه مورد نیاز قرار دهید.

— پیچ محکم کننده A را ببندید طوری که بتوان از آن بعنوان اهرم استفاده کرد.

— بست B را درطرف دیگر درشیار میز قرار دهید و بادست مهره آنرا ببندید.




بستن گیره :

— نقاله را باندازه زاویه موردنظر باز می کنید.

— پایه نقاله را به بدنده عمودی ماشین چنان تکیه دهید که موازی میز ماشین قرار گیرد سپس لبه ضلع دیگر نقاله را به فک گیره تماس دهید.

— به گیره ضربه وارد کنید تا لبه این ضلع نقاله کاملاً با فک گیره منطبق گردد.


تنظیم دقیق گیره :



- روی سطح فلک ثابت گیره ورق کاغذ قرار دهید.
- لبه نقاله را طوری به فلک گیره بچسبانید که ورق کاغذ بین آندو قرار گیرد. کاغذها را بطرف بالا بکشد و ببینید که آیا از بین آندو خارج میشود یا نه .
- به گیره در سمتی که کاغذ آن شل است ضربه بزنید تا هر دو کاغذ بخوبی بین فلک و لبه نقاله سفت شود.


آخرین قسمت بستن گیره :

- در موقع محکم کردن گیره مواطن باشد که گیره تکان نخورد.
- پس از محکم کردن مقدار زاویدرا دوباره امتحان کنید .



بستن صفحه گونیائی به عیز ماشین:

- محل صفحه گونیائی را روی میز ماشین انتخاب کنید.
- میز ماشین و صفحه گونیائی را تمیز کنید.
- پیچ های محکم کننده را در شیار میز قرار دهید.
- صفحه گونیائی را مطابق شکل آویزان کنید.




— قبل از بلند کردن طناب را امتحان کنید. (طناب باید قدرت کافی برای بلند کردن صفحه گونیائی داشته باشد) .

طناب را طوری به گونیا بیندید که:

— قلاب جرائقال در وسط صفحه قرار گیرد.

— در موقع بالابردن صفحه از آن فاصله بگیرید.



قراردادن صحیح صفحه گونیائی روی میز ماشین:


— قراردادن صفحه گونیائی بطور موازی:

— یک جفت شمش در شیار میز قرار دهید و مطمئن شوید که کاملاً محکم است.

— دو قطعه کاغذ یا دوشمش گونیائی دیگر را بین شمشهای داخل شیار و پشت صفحه گونیائی قرار دهید.

— صفحه گونیائی را با فشار به شمشهاتکیه دهید و


بیچهای محکم کننده را بیندید (کاملاً محکم نکنید).



کنترل و میزان کردن صفحه گونیائی به هنگام بستن:

— در صورتیکه صفحه گونیائی به شمشها نچسبیده باشد بوسیله چکش پلاستیکی بانتهای پایه صفحه ضربه وارد کنید تا کاملاً بچسبند .

— وقتیکه قطعات کاغذ یا شمشها کاملاً محکم شدند بیچه را بوسیله آچار کاملاً محکم کنید.




آزمایش صفحه گونیائی از نظر صحیح بسته شدن:

- صفحه گونیائی را بوسیله گونیا بامیز ماشین امتحان کنید.


- پایه ساعت اندازه گیری را به بدنه عمودی ماشین فرز محکم کنید.

- سوزن ساعت اندازه گیری را بطور عمودی به سطح صفحه گونیائی مماس کنید.

(سعی کنید که سوزن داخل شیار صفحه گونیائی نگردد).




- میز را حرکت دهید تا ساعت اندازه گیری در تمام عرض صفحه گونیائی حرکت کند. اگر در تمام نقاط عقربه ساعت یک عدد را نشان داد صفحه گونیائی صحیح بسته شده است در غیر اینصورت بوسیله چکش پلاستیکی به پایه صفحه ضربه وارد کنید تا صفحه تنظیم شده مهره ها را محکم کرده صفحه گونیائی را دوباره کنترل کنید.




امتحان صفحه گونیائی از نظر عمود بودن به میز ماشین:

همانطور که قبل ایان شد و درجهت عمودی صفحه گونیا را کنترل و میزان کنید.



در صورت عدم نبودن صفحه گونیائی میتوان با گذاشتن قطعه کاغذ یا فلز در زیر صفحه آن را گونیائی نمود.



بستن قطعات کار با اشکال منظم هندسی به گیره :


- قطعه کار را در گیره قرار دهید.

- سعی کنید سطح بیشتری از قطعه کار در داخل گیره قرار گیرد. در ضمن مطمئن شوید که موقع تراشکاری تبغه فرز لبه‌های گیره را نتراشد.

- اگر لازم شد قسمت بیشتری از قطعه کار از گیره بپردازید از شمش‌های زیرسری استفاده کنید. (اگر قطعه کار گرد باشد از یک شمش و اگر تخت باشد از دو شمش در طرفین کار استفاده کنید).

- مطمئن شوید که شمش در موقع برش با تبعه فرز در گیره نگردد.

- با چشم کنترل کنید که همیشه بزرگترین قطر قطعات گرد پائین‌تر از فک‌های گیره باشد.




قرار دادن قطعه کار در گیره و محکم کردن آن

- گیره را بآرامی محکم کنید (بوسیله چکش پلاستیکی روی قطعه کار ضربه وارد کنید).

- توسط صدایی که از وارد کردن ضربه به قطعه کار تولید میشود میتوان فهمید که قطعه کار در محل صحیح قرار گرفته است یا نه.

- بعد از استقرار قطعه کار شمشهای زیرسی باستی محکم باشد. در غیر این صورت باز هم ضربه وارد کنید تا زیرسی ها محکم گردد.

- گیره را توسط آچار مخصوص گیره محکم کنید.



بستن قطعه کار با اشکال نامنظم به گیره:

قرار دادن و محکم کردن قطعه کار.

- از گیره با فک متغیر استفاده کنید.

- قطعه کار را بین فلک های گیره قرار دهید بطور یکده سطح بزرگ قطعه کار بطرف فلک ثابت باشد.


- فلک متحرک را به قطعه کار مماس گنید.

- (شمش زیرسی را زیر قطعه کار طوری قرار دهید که سطحی که باید تراشیده شود از فلک های گیره بالاتر باشد.

- توسط چکش پلاستیکی بروی قطعه کار ضربه وارد کنید تا شمش زیر سری محکم شود.


- گیره را توسط دسته گیره محکم کنید (تا حدی که قطعه کار را زخمی نکند).

تذکر مهـم:



در آخرین مرحله برآده برداری گیره را باز کرده و دوباره ببندید. البته در موقع بستن مجدد سعی شود فشار وارد از فلکهای گیره به قطعه کار خیلی کم باشد. انجام این عمل باعث میشود که سطح فرز شده صاف و بدون پستی و بلندی بدست آید.

بستن قطعات کار توخالی به گیره:




-قطعه کاو را داخل گیره قرار دهید.

-طول بزرگ قطعه کار را داخل فلکهای گیره قرار دهید.

-در صورت احتیاج به شمش زیر سری طوری آنرا زیر قطعه گار قرار دهید که سطحی که باید تراشیده شود از سطح فلکهای گیره بالاتر باشد.

محکم کردن قطعه کار در گیره:




-فلکهای گیره را بآرامی به قطعه کار مماس کنید.

-برای جلوگیری از خم شدن بدندهای قطعه کار بداخل از جک های پیچی استفاده کنید. این جک ها باید کمی پائین تراز سطح فلکهای گیره قرار گیرد.


-ابتدا بوسیله دست جک هارا پیچانده و سپس با آچار تخت کمی آنرا محکم کنید.

اهرم گیره را توسط دست بآرامی محکم کنید.




بستن قطعه کار تو سطح بست روی میز ماشین:

- محل پیچهای محکم کننده را معلوم کنید.
- شیارهای میز را تمیز کنید.
- سرپیچهای محکم کننده را در شیار میز قرار دهید.
- بسته را روی قطعه کار قرار داده و مهره های محکم کننده را توسط آچار مهره محکم کنید.




استفاده از شیار میز برای بستن قطعات کار

- قطعه کار را از قسمت طول آن روی میز قرار دهید.
- شمش های نگاهدارنده را داخل شیار میز در دو طرف قطعه کار قرار دهید.
- شمش های نگاهدارنده را طوری در شیار میز محکم کنید که لغزش نداشته باشد.
- قطعه کار را به طرف شمش های نگاهدارنده حرکت دهید تا بآن تکیه کند.
- کنترل کنید که سطح قطعه کار کاملاً روی میز نشسته باشد.
- در موقع بستن قطعه کار با یک دست آنرا به میز و شمش نگاهدارنده بچسبانید.
- بوسیله فیلر کنترل کنید که قطعه کار کاملاً گونیای به شمش های نگاهدارنده چسبیده باشد.
- (توسط یک ورق کاغذنیز میتوان این کار را انجام داد).




استفاده از شیار میز ماشین فرز برای بستن قطعات کار زاویه دار:

- دو قطعه با اندازه مساوی و گونیائی کامل را در شیار میز نزدیک بقطعه کار قرار دهید.
- توسط گونیا دو قطعه را نسبت بهم گونیا کنید.
- یک ضلع گونیا را به قطعات چسبانده و ضلع دیگر را بقطعه کار مماس کنید.




قطعه کار را با توجه به شکل آن همانطور که قبل این بیان شد روی صفحه میز فرز ببندید.




بستن قطعه کار به صفحه گونیائی:

- ۱ - صفحه گونیائی را روی میز ماشین قرار دهید.
- ۲ - بستهای لازم را به صفحه گونیا ببندید.
- ۳ - قطعه کار را به صفحه گونیائی تکیه دهید. از شمشهای زیر سری یا جک برای نگهداری کار استفاده کنید.




محکم کردن قطعات کار:

- قطعه کار را به صفحه گونیائی توسط گیره دستی ببندید تا اینکه دست برای بستن پیچهای بست آزاد باشد.



- پیچ بسته را با دست بسته و سپس بوسیله آچار تخت مهره ها را کاملاً محکم کنید و گیره دستی را باز کنید.



بستن قطعات چهار گوش:

۱- بستن قطعه کار در گیره :

یک جفت شمش زیر سری انتخاب کرده چنان در زیر قطعه کار قرار دهید که سطح قطعه کار از لبه های گیره بالاتر باشد . این عمل باعث میشود که تیغه قرزلبه های گیره گیر نکرده باعث خرابی آن نشود.

- سطوح قطعه کار و لبه های گیره را تمیز کنید.

- صاف ترین و گونبائی ترین سطح قطعه کار را به فک ثابت بچسبانید .


- دقت کنید شمشهای زیر سری بطور موازی در زیر قطعه کار قرار گیرند .

- یک میله استوانه ای نقریباً بقطر ۱ سانتی متر را میان فک متحرک گیره و قطعه کار چنان قرار دهید که وسط عرض قطعه کار جا گیرد . منظور از قراردادن میله آنست که اگر گیره لقی داشته باشد قطعه کار بطرف بالا رانده شود.

- گیره را بآرامی محکم کرده و بوسیله چکش پلاستیکی روی قطعه کار ضربه وارد کنید تا بخوبی روی شمشهای زیر سری قرار گیرد .


- گیره را کاملاً محکم کنید.

فرز کاری اولین سطح :



- شیر آب صابون را به تیغه فرز و قطعه کار نزدیک کنید .
- براده برداری را شروع کنید (برای اینکه سطح کار تمیز تراشیده شود از آب صابون زیادتر استفاده کنید).
- براده و آب صابون را از روی گیره و قطعه کار تمیز کنید .
- سطح فرز کاری شده را امتحان کنید .
- قطعه کار را باز کنید .
- گیره و شمشهای زیرسربی را تمیز کنید .
- سطح تراشیده شده را به فک ثابت بچسبانید .
- گیره را محکم کنید .
- دومین سطح را فرز کاری کنید .
- قطعه کار را امتحان کنید .
- قطعه کار را از گیره خارج کرده و گیره را از آب صابون و براده پاک کنید .
- توسط گونیای 90° درجه دو سطح فرز کاری شده را امتحان کنید .


فرز کاری سومین سطح :



- قطعه کار را از طرف فرز کاری شده به فک ثابت بچسبانید .
- گیره را محکم کنید .
- توسط چکش پلاستیکی به روی قطعه کار ضربه وارد کنید تا کاملا روی شمشهای زیرسربی بنشینند .
(برای اطمینان از نشستن قطعه کار بر روی شمشهای دیگری را روی تنہ گیره قرار دهد . با چکش به سطح قطعه کار ضربه بزنید . اگر کار روی شمشهای نشسته باشد از صدائی که ایجاد میگردد میتوان تشخیص داد)
- چهارمین سطح را فرز کاری کنید .
- از روش گفته شده درباره فرز عمودی از فرز افقی نیز میتوان استفاده کرد .

فرز کاری قطعات گرد:

بستن قطعه کار:



- یک شمش زیرسی مناسب انتخاب کنید که ضخامتش کمتر از قطر قطعه کار باشد.

- کنترل کنید که شمش زیرسی درست در خط وسط قطعه کار قرار گیرد و ارتفاع آن طوری باشد که سطح قطعه کار از سطح فک های گیره بالاتر بوده و باعث نشود که تیغه فرز با سطح فک های گیره تماس پیدا کند.


- قطعه کار و شمش زیرسی را تمیز کنید.

- گیره را محکم کنید و با چکش پلاستیکی روی قطعه کار ضربه بزنید تا کاملاً روی شمش زیرسی بنشیند.

انتخاب تیغه فرز:

تیغه فرز پیشانی تراشی انتخاب کنید که قطر آن کافی و مناسب برای قطعه کار باشد.

موقعیت تیغه فرز نسبت به قطعه کار:




- تیغه فرز را طوری میزان کنید که تقریباً در وسط قطعه کار قرار گیرد.

- بوسیله حرکت طولی میز تیغه فرز را در جلو قطعه کار قرار دهید.

- میز را بالا ببرید تا فاصله قطعه کار با تیغه فرز حدود ۶ میلیمتر گردد.

- ماشین را روشن کنید و حرکت عمودی را ادامه دهید تا تیغه فرز با کار تماس گیرد.

- درجه اهرم حرکت عمودی میز را روی صفر میزان کنید.



- اولین سطح را فرز کاری کنید.


- مقدار برآدهای که باید برداشته شود حساب کنید.

$$\frac{\text{اندازه تمام شده قطعه کار} - \text{قطر قطعه کار}}{2} = \text{مقدار برآده}.$$

- حدود ۰/۳ تا ۰/۴ میلیمتر برای پرداخت کاری

نهائی روی قطعه کار باقی بگذارید.

- در موقع برشکاری از آب صابون استفاده کنید.



روش بدست گرفتن میکرومتر و کنترل اندازه:

- با حرکت طولی میز تیغه فرز را از قطعه کار کاملا دور کنید.

- برآدها و آب صابون روی قطعه کار را تمیز کنید.

- میکرومتر را در وسط قطعه کار قرار دهید.

- جغجغه میکرومتر را بگردانید تا فک متحرک با سطح قطعه کار تماس پیدا کند.

- اندازه را روی میکرومتر بخوانید (البته پس از خارج کردن میکرومتر از روی قطعه کار).

تمام کردن فرز کاری اولین سطح:

بار کافی بدهید و فرز کاری سطح اول را تمام کنید.

اندازه روی میکرومتر را بخوانید و مقداری را که برای پرداخت کاری گذاشته اید از آن کم کنید.

قراردادن قطعه کار روی سطح تراشیده شده:

- یک جفت شمش زیر سری مناسب انتخاب کنید و داخل گیره بطور موازی بگذارید و سطح تراشیده شده قطعه کار را روی آنها قرار دهید.