

- P 7.16 از نقشه شماره پلو مطلوب است:
a. مدتی که برای یک دور گردش بادامک لازم است +
b. زاویه‌ای که باید صفحه بادامک منحرف شود تا سوپاپ ۴، ۵، ۶، دیرتر باز شود +.

P 7.17 عدد دوران دستگاهی هنگام امتحان در مدت ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه $n = 2840$ دور در دقیقه معلوم شده.
معنی کید: a. سرعت دورانی ، b. مدت یکدور گردش میله + .

- P 7.18 با قرقره قاله شکل P 7.18 جنس باید با سرعت $24 \text{ m/min} = v$ حرکت کند. معلوم کید:
a. قطر قرقره d ، b. اندازه کتزل + .

P 7.19 از یک دستگاه بسته بندی طبق مشخصات نقشه P 7.19 کشو با یک صفحه بادامک حرکت میکند.
مطلوب است: a. طول راه s ، b. مدت پیشروی + .

- c. مقداریکه زاویه معلوم آن باید پرداخت شود + تا مقدار حرکت میله ۲۴ mm کوتاه‌تر گردد.

- P 7.20 از نقشه‌ای طبق شکل کشو شماره پلو معلوم کید:
a. پیشروی جنس + را در هر + ،


- b. قطر قرقره d باید چقدر شود اگر بخواهیم پیشروی به $48 \text{ mm} = s$ برسد + .

P 7.21 سرعت دورانی طبله بار برداری n طبق شکل P 7.21 چقدر است؟

P 7.22 از نقشه P 7.22 معنی کید:

- a. سرعت محیطی زبانه v چقدر است +

- b. سرعت متوسط v در قلمه کشویی چه مقدار می‌باشد + .



P 7.9 سرعت حرکت آب v_2 در اثر تگ شدن لوله طبق نقشه P 7.9 چقدر است +

P 7.10 سرعت خروج قیله خمید v_2 از پرسی مانند شکل P 7.10 چقدر می‌شود +

P 7.11 حجم قیله خروجی از پرسی طبق شکل P 7.11 معادل $216 \text{ cm}^3 = V$ باید باشد.

- a. دستگاه برش قیله باید روی چه طول ا میزان شود +

- b. فاصله زمانی + بین هر برش چقدر است +

P 7.12 سرعت v در مسله قبلی چقدر خواهد شد اگر سرعت خروج $1200 \text{ mm/min} = v_2$ بوده باشد +

P 7.13 تلبی ایست که $20 \text{ L/m} = V$ آب میدهد. مطلوب است سرعت حرکت آب v از قرار m/s هنگام ورود از سوپاپ +

P 7.14 صفحه بادامکی طبق شکل P 7.14 باید در هر دور سوپاپ را مدت $s = 4$ ، باز نگهاردد. مطلوب است:

- a. کورس سوپاپ +


- b. زاویه باز کننده +

- c. طول قوس b + .

P 7.15 از صفحه بادامک شکل P 7.15 مطلوب است:

- a. مدت باز بودن کامل سوپاپ + بر حسب s

- b. طول قوس b .



	P_{a} atü	l_{m}	P_{b} atü
a	1	120	
b	1	150	
c	2	48	
d	3	72	

P 8.6 پیستونی که کروس آن $240 \text{ mm} = 1$ است در اقباض فنای آزاد آن با مشخصات صورت پبلو به مقدار ۱ میرسد. در صورتیکه فشار اولیه آن ممادل P_{a} باشد فشار نهایی آن P_{b} چقدر خواهد شد؟

P 8.7 قطر منبی مانند قشنه ۸.۷ باید چقدر باشد که با حفظ ارتفاع اولیه خود همان مقدار گاز با فشار $p = 2 \text{ atü}$ در آن جای گیرد؟

P 8.8 فضای ضربه‌گیری طبق شکل ۸.۸ در اثر ضربه کوچک شده است. مطلوب است فشار آن p بر حسب atü .

P 8.9 بلت نیروی کش ضایع سینلدر شکل ۸.۹ بزرگ می‌شود. معلوم کید در داخل سینلدر چه فشاری بر حسب atü در عمق‌ترین نقطه کروس پیستون حاصل می‌شود؟


P 8.10 از قشنه شماره پبلو با چه فشاری p بر حسب atü میتوان با فشار سینلدر بزرگ در تعادل آمد؟

P 8.11 طول راه از قشنه ۸.۱۱ چقدر است اگر بخواهیم سوپایپ که برای $2/8 \text{ atü}$ میزان شده باز شود؟

P 8.12 به منبع فشاری که آب در حد اقل ارتفاع خود با فشار هوای عادی است آب تلبیه زده می‌شود. معین کید وقتی آب در منبع طبق مشخصات قشنه ۸.۱۲ بعد اکثر ارتفاع خود برسد دارای چه فشاری p بر حسب atü است؟

نیرو	
	فشار در مایبات و گازها
علامت	معنی
at	فشار 1 kg بر سطح 1 cm^2 $1 \text{ kg/cm}^2 = 725 \text{ mm}$ سوتون جیوو
ata	فشار کل نسبت به خلاء
atü	فشار فوق فشار هوای خلاء
atu	فشار دون فشار هوای خلاء

مثال: $3 \text{ atü} = 4 \text{ ata} - 1$
 $0,4 \text{ atü} = 1 - 0,6 \text{ ata}$




	ata	atü
a	5	
b		1,8
c	3,25	
d		0,2
e	0,65	
f		0,64

P 8.1 نیروی F که روی پیستون ترمی مانند شکل P.8.2 مؤثر است چند kg می‌باشد؟

P 8.3 چه نیروی کشی F بر حسب kg از دوشاخ پیستون شکل P.8.3 عمل می‌شود؟

P 8.4 سوراخی از دیگ بخاری مانند شکل P.8.4 مورد استفاده قرار نگرفته و با فلاشی بسته شده است. مطلوب است نیروی F بر حسب kg که بر یک بیچ وارد می‌شود.

P 8.5 مطلوب است فشار F بر حسب kg که از قشنه ۸.۵ بر دریجه اطمینان وارد می‌شود اگر در بیچ در $\text{atü} = 2 \text{ kg}$ باز شود.



P 8.13 از نقشه شماره پیلو معلوم کنید:

- مقدار حرکت هر دو بازوی اعماق a و ca را.
- لترافونی این عضله که میتواند

a. مقدار حکت بازو و راگر بزرگترین قطر دایره لگز $D = 90 \text{ mm}$ و کوچکترین قطر آن $d = 30 \text{ mm}$ باشد.

b. مقدار R را اگر پنجاهیم مقدار حکت بازو و $R = 48 \text{ mm}$ شود.

P 8.15 مقدار ۱ را برای میزان کردن حلقه صاف شکل ۸.۱۵ P تعیین نمایند.

	F_1 kg	l_1 mm	F_2 kg	l_2 mm
a	48	360	120	
b	36	420		140
c	28		156	240
d		450	132	180











	F_1 kg	l_1 mm	F_2 kg	l_2 mm
a	18	600	45	
b	22	540		260
c	42		132	350
d		960	84	210


۸.۱۷ مقادیر کم بود صورت پلورا برای یک اهرم دو بازو حساب کرده و در صورت نت نمائید.

P 8.18 برای اهرم یک بازوئی با مشخصات صورت پیلو مقادیر نا معلوم را حساب نمایند.

P 8.19 با اهرمی مطابق شکل P 8.19 چه باری F₁ را متنان بلند کد؟

P 8.20 بار F_4 در اهرمی مانند شکل P 8.20 که بازوی آن متغیر است بین چه تا چه مقدار متواند باشد؟

نیروها در اهرم					
نسبت اهرم			واحد اندازه		
علامت	معنی	واحد اندازه	علامت	معنی	واحد اندازه
a_1, a_2	بازوهای اهرم	m, mm	F_1, F_2	نیرو	kg
a_1, a_2	طول حرکت اهرم	m, mm	$F_1 \cdot I_1$	گشتاور نیرو	kgm
b_1, b_2	طول قوسها	mm	$F_2 \cdot I_2$	گشتاور نیرو	kgm
اهرم دو بازو			اهرم یک بازو		
					
$I_1 : I_2 = a_1 : a_2, \quad I_1 : I_2 = b_1 : b_2, \quad a_1 : a_2 = b_1 : b_2$					
	$F_1 : F_2 = I_2 : I_1$		$F_1 : F_2 = I_2 : I_1$		
	$F_1 \cdot I_1 = F_2 \cdot I_2$		$F_1 \cdot I_1 = F_2 \cdot I_2$		
	$F_1 \cdot I_1 + F_2 \cdot I_2 = F_3 \cdot I_3$				
قاعده گشتاورها: جمع گشتاورهای سمت چپ = جمع گشتاورهای سمت راست فشار بر پایه ها					
					
فشار بر پایه ها	A بعنوان نقطه گردش	B بعنوان نقطه گردش			
حل یوبله قاعده گشتاورها.	انتخاب میشود	انتخاب میشود			
$P_1 = A + B$ (نیروی متقابل)	$B = F \cdot (I_1 - I_2)$	$A = F \cdot I_2$			
	$B = \frac{F \cdot (I_1 - I_2)}{I_1}$	$A = \frac{F \cdot I_2}{I_1}$			



P 8.27 قرقره تسمه کشی طبق نقشه P 8.27 با چه فشاری F_2 به تسمه فشار می‌آورد اگر وزنه:

- a. در سمت چپ باشد،
- b. در سمت راست باشد؟

P 8.28 از میله‌ای طبق نقشه شماره پہلو مطلوب است:

- a. طول مؤثر بازوی اهرم l_1 ،
- b. نیروی کشش F_2 ،
- c. مقدار حرکت بازو s_1 .

P 8.29 برای ترمز لئمه‌ای طبق شکل P 8.29 مطلوب است:


- a. فشار ترمز F_1 ،
- b. مقدار سطح اصطکاکی ترمز A ،
- c. فشار p که بر 1 cm^2 از سطح اصطکاک وارد می‌شود.

P 8.30 فشار بردنده‌ای Z_1 که طبق نقشه P 8.30 میل دنده را بحرکت می‌آورد چقدر است؟

P 8.31 از جر التغییر با واسطه دندای طبق نقشه P 8.31 مین کید:

- a. فشار دنده Z را،
- b. نیروی واردہ بر بازوی اهرم F_1 را،
- c. باز F_1 را اگر بدون واسطه دندای عمل شود.

P 8.32 نیروی کشش F_1 در طاب کشیده شده‌ای مانند شکل P 8.32 چقدر است؟



P 8.21 طول l_1 از اهرمی طبق شکل P 8.21 را حساب کنید اگر در سیلندر فشار مذکور در نقشه حاصل شود.

P 8.22 فشار p بر حسب kg که بر 1 cm^2 از سطحی طبق نقشه P 8.22 مؤثر است چقدر می‌باشد.

P 8.23 از نقشه شماره پہلو معلوم کنید:

- a. طول میزان l_1 را،
- b. چنانچه وزنه در فاصله $240 \text{ mm} = l_1 + l_2$ اقرار گیرد p چقدر خواهد شد؟

P 8.24 از نقشه شماره پہلو مطلوب است:

- a. طول l_1 از اهرم پائی،
- b. نیروی کشش F_2 که بر میله‌ها وارد می‌شود.

P 8.25 از نقشه شماره پہلو معلوم کنید:

- a. طول مؤثر بازوی اهرم l_1 چقدر است؟
- b. نیروی واردہ F_2 چه مقدار می‌باشد؟

P 8.26 مطلوب است نیروی F_2 بر جنجه‌ای مانند شکل P 8.26.

مقاومت مصالح		
علامت	معنی	واحد اندازه
F	بار	kg
A	قطعه (سطر)	cm^2
σ_B	استحکام کشش یا فشار	kg/mm^2
σ_z	نش کشش یا فشار	kg/cm^2
σ_{zul}	نش مجاز کشش یا فشار	"
r	نش برش	"
r_{zul}	استحکام برش	kg/mm^2
r_B	درجه اطمینان	نوار
$\gamma(N_y)$		

أنواع مقاومت مصالح

مقاومت کشش	مقاومت فشار	مقاومت برش
$F = A \cdot \sigma_{zul}$	$F = A \cdot \sigma_{zul}$	$F = A \cdot r_{zul}$

حالات بار

	أنواع بار	(y) درجه اطمینان
I	بار ارادم: نیرو ثابت و یکجنت است	کم
II	بار زیاد شونده: نیرو بین صفر و حد اکثر خود در یکجنت متغیر است	متوسط
III	بار خوش شونده: نیرو بین صفر و حد اکثر خود در دو جهت متغیر است	زیاد

مثال:

$$\sigma_{zul} = \frac{\sigma_B}{\gamma}$$

برای ای ای ای $\sigma_B = 50 \text{ kg/mm}^2$ مطلوب در بار زیاد شونده ($\gamma = 6$)

$$\sigma_{zul} = \frac{50 \cdot 100}{6} = 833 \text{ kg/cm}^2$$

مثال:

$$F = 2800 \text{ kg}$$

مثال:

$$F = 48000 \text{ kg}$$


مثال:

$$F = 1884 \text{ kg}$$

مطلوب: $\sigma_z = \frac{48000}{8 \cdot 8} = 750 \text{ kg/cm}^2$

مطلوب: $\sigma_{zul} = 800 \text{ kg/cm}^2$

مطلوب: $s = \frac{2800}{800 \cdot 3,5} = 10 \text{ mm}$



P 8.33 برای حالاتی طبق ق شه
P 8.33 و مشخصات صورت
پهلو نیروی واردہ بر پایه ها
و B را معلوم نماید.

P 8.34 چه فشاری A و B بر یاتاقانهای شکل 8.34 وارد می شود اگر:
a. نیرو در پهلو یا
b. در سطح قرار گرفته باشد.
تبصره: وزن خود طبله در نظر گرفته نشود.



P 8.35 مقدار فشار بر پایه های A و B در ق شه P 8.35 چقدر است؟

P 8.36 با چه نیروی A و B یچهای قطعه ق شه P 8.36 تحت فشار قرار میگیرد؟
 $E = 12 = 13.4 \text{ kg/m}$

P 8.37 فشار پایه B و نیروی A را در حماله جراحتی مانند شکل P 8.37 حساب کید اگر قرقه جراحتی در در حد نهائی خود باشد.

تبصره: وزن حماله و قرقه در نظر گرفته نشود.

P 8.38 مقدار وجهت فشار پایه های A و B را طبق ق شه P 8.38 با در نظر نگرفتن وزن خود حماله معلوم نماید.



از نقشه شماره پیلو معین کنید :

- a. حنخامت ورقه (a) چقدر است اگر سطح آن با پیچ آن متناسب باشد ؟
b. چه تلاشی (a) در آن ایجاد خواهد شد ؟

از نقشه شماره پیلو معین کنید :

- a. با چه نیروی F میتواند پایه میله فولادی تحت بار قرار گیرد اگر $\sigma = 600 \text{ kg/cm}^2$ باشد ؟
b. پرس سطحی P از قرار kg/cm^2 که برکت پی وارد میشود چقدر است ؟

P 8.47
Rیلیاپی جرالتقیل روی پایه های ماتند شکل P 8.47 در نا مناسب ترین حالات بار زیر باری معادل ۲۲۰۰۰ kg میباشد.

فرار گرفته است. معلوم کنید :

- a. تنش (a) را در ذیل سری Rیلیاپی
b. امتحان کنید که آیا بیتوان پرس سطحی را به $P = 100 \text{ kg/cm}^2$ نگذاری کرد ؟

P 8.48
تراز کردن ماشین بوزن ۲۲ با ۸ قطعه لاتی ماتند شکل P 8.48 که بین ماشین و پی قرار گرفته اند انجام میشود. معین نمائید :

- a. تنش (a) چقدر است اگر تمام سطح لاتی تحت فشار قرار گیرد ؟
b. تنش (a) تا چه حدی بالا میرود اگر ماشین روی ۴ لاتی بوده و فقط قسمت های شور خورده لاتی تحت فشار قرار گیرد ؟

P 8.49
میخواهیم امتحان کنیم که ایا قطر زیانه شکل P 8.49 برای تنش مجازی معادل $t_{zul} = 400 \text{ kg/cm}^2$ درست حساب شده است ؟

P 8.50
مطلوب است اندازه های d_1 و d_2 از نقشه P 8.50 اگر $\sigma_{zul} = 900 \text{ kg/cm}^2$ و $\sigma_{zul} = 720 \text{ kg/cm}^2$ باشد .

P 8.39
از استوانه ای طبق صورت پیلو
و نقشه P 8.39 مطلوب است
سطح مقاطع A و مقدار d باشد .

	F kg	$\sigma_{adm.} \text{ kg/cm}^2$	سطح	A mm^2	d یا a mm
a	1200	900	دایره		
b	2800	600	مربع		
c	3000	720	دایره		
d	1600	800	مربع		

P 8.40
مطلوب است عایسه حنخامت فولاد تسمه ای شکل P 8.40 در صورتیکه :

a. تسمه ضعیف نشده باشد .

b. ضعیف شده باشد $\sigma_{zul} = 800 \text{ kg/cm}^2$ اگر محسب شود .

P 8.41
چند kg باید از بار F کم شود تا حد اکثر تنش قطعه شکل P 8.41 معادل $P = 700 \text{ kg/cm}^2$ میباشد .

P 8.42
با چه نیروی F میتوان زنجیر شکل P 8.42 تحت بار قرار گیرد اگر تنش مجاز آن $\sigma_{zul} = 600 \text{ kg/cm}^2$ باشد ؟

P 8.43
از نقشه شماره پیلو معین کنید ایا تنش σ در حد مجاز باقی میماند ؟


$\sigma_{zul} = 800 \text{ kg/cm}^2$

P 8.44
از نقشه شماره پیلو معین کنید :

a. قطر d_1 را اگر تنش مجاز $\sigma_{zul} = 720 \text{ kg/cm}^2$ باشد .

b. چند٪ در صورت سوراخ شدن ضعیف شده است ؟

c. با تابع ماندن تنش مجاز قطر d_2 چقدر خواهد شد ؟



P 9.1 جرالتیل کارگاهی با بلند کردن 1100 kg بار فناع $\frac{1}{4} m$ چه کاری A انجام میدهد؟

- P 9.2 برای یک دور گردش دسته جکی طبق نقشه شماره پبلو حساب کنید.
a. کاری که دست انجام میدهد.
b. کاری که طبله انجام میدهد.
c. A_1 و A_2 را با هم مقایسه کنید.

P 9.3 از روی A₁ از کار دسته جکی طبق شکل 9.3 P باری را که میتوان بلند کرد F_2 را حساب کنید.

P 9.4 توسط جرالتیل باری معادل 1500 kg با نیوتنی معادل 25 kg بار فناع 10 m مترسیده است. حساب کنید:
a. کار انجام یافته A₁ را.
b. راه نیروهای را.

P 9.5 قطعه ماشینی باید روی سطح موری مانند شکل P 9.5 یالا کشیده شود. از روی کار انجام شده در خط عمودی A₁ نیروی بالا کشیده F_2 را حساب نماید.

P 9.6 کار انجام شده A₁ که از پرسن پرسن مانند شکل P 9.6 حاصل میشود چقدر است؟


- P 9.7 از پرس هیدرولیکی طبق نقشه شماره پبلو مطلوب است:
a. کار A₁ در سیلندر،
b. بار F₂ بر حسب t،
c. راه s₂ برای تمام کورس پستون.

P 9.8 طول بازوی اهرم 1 را از پرسی طبق شکل P 9.8 از روی کار A₁ که در سریع انجام میشود حساب نماید.

کار و توان					
علامت	معنی	واحد اندازه	علامت	معنی	واحد اندازه
F	نیرو	t, kg	P _{PS}	توان مکانیکی	PS
s	راه نیرو	m	P _{kW}	توان الکتریکی	kW
t	مدت	s	P _i	توان مصرف	kgm/s
v	سرعت	m/s	P _e	توان مفید	kgm/s
l	طول بازوی اهرم	m	η (Eta)	ضریب برهه	kgm/s
A	کار مکانیکی	kgm			PS, kW
P	توان مکانیکی	kgm/s			نیاره

کار	
راه نیرو = کار	$(kgm = kg \cdot m)$
$A = F \cdot s$	
کار در یک طرف = کار در طرف دیگر	
$A_1 = A_2$	
$F_1 : F_2 = s_2 : s_1$, $F_1 : F_2 = l_2 : l_1$	
$A_2 = F_2 \cdot s_2$	
$A_1 = F_1 \cdot s_1$	

توان	
کار در 1 ثانیه = توان	
راه نیرو = توان	$(kgm/s = \frac{kg \cdot m}{s})$
مدت	
سرعت \times نیرو = توان	
$P = \frac{F \cdot s}{t}$ یا $P = F \cdot v$ یا $P = \frac{A}{t}$	
توان مکانیکی با اسب PS هم سنجیده میشود	
$1 PS = 75 kgm/s$.	
$P_{PS} = \frac{F \cdot s}{t + 75}$ یا $P_{PS} = \frac{F \cdot v}{75}$	
توان الکتریکی با وات W با کیلووات KW	
$1 PS = 736 W = 0,736 kW$	
$P_{kW} = \frac{F \cdot s \cdot 0,736}{t + 75}$ یا $P_{kW} = \frac{F \cdot v \cdot 0,736}{75}$	
بعلت افت اصطکاکی	
توان مفید = ضریب برهه	
توان مصرف	
$\eta = \frac{P_e}{P_i}$ ($\eta < 1$)	



F 1.1 یک دست پارچه‌های اندازه گیری از قطعات زیر تشکیل شده است:

- 1,005;
- 1,01; 1,02; 1,03. 1,09;
- 1,1; 1,2; 1,4; 1,7;
- 1; 2; 4; 7;
- 10; 20; 40; 70; 100 mm

مطلوب است جمع ترکیب آنها بشرط صورت زیر:

- a. $1,06 + 1,1 + 1 + 2 + 20$;
- b. $1,04 + 2 + 7 + 10 + 20$;
- c. $1,005 + 1,06 + 1,2 + 1,7 + 1 + 7 + 100$;
- d. $1,005 + 1,02 + 1,1 + 1,7 + 2 + 4 + 10 + 20 + 100$?

F 1.2 با ترکیب حق المقدور تعداد کمی پارچه اندازه گیری مقادیر زیر را ترکیب نماید.

- a. 96,325 mm, b. 111,115 mm, c. 80,005 mm, d. 189,025 mm.

F 1.3 از نظر امتحان دقت اندازه برای مقادیر a و b پارچه‌های زیر را ترکیب کرده‌اند.

- a. $1,005 + 1,08 + 1,1 + 17 + 25$;
- b. $1,03 + 1,4 + 4 + 10$.

F 1.4 حد اقل و حد اکثر و ترانس قطعه ق شکل F 1.4 را معلوم نماید.

بکمک پارچه اندازه گیری و یک سامت اندازه گیری باید حد اقل و حد اکثر اندازه قطعه‌ای طبق مشخصات صورت پلو معلوم شود. قطعات لازم را معلوم نماید.

30Ø c 11	- 110 - 240
65Ø d 10	- 100 - 220
40Ø f 7	- 25 - 50
40Ø H 7	+ 25
حدود نهایی اندازه	اطلاق

F 1.6 فاصله بین دو مرکز سوراخها از قطعه شکل F 1.6 چقدر است؟
 $(5/8" = 15,88 mm, 3/4" = 19,05 mm)$

P 9.9 در یک گیره موازن نیروی معادل 24 kg بر بازوی طول 300 mm وارد میشود. گام پیچ گیره $\Delta \text{ mm}$ است. معلوم کید:

- a. کار A در بازوی احرم چقدر است؟
- b. چه فشاری F₂ بوسیله گیره حاصل میشود؟

P 9.10 از صورت پلو سرعت v و توان P را حساب کید.

F kg	a m	v s	m/s	P kgm/s
a 12	3	3		
b 36	12	8		
c 22	31,5	9		
d 19	46,2	11		

P 9.11 چه توانی در آبشاری که ازان در یک ثانیه ۱۶۰۰ آب از ارتفاع $3/8 \text{ m}$ میزید وجود دارد؟

P 9.12 چه توانی P بر حسب Ps باید به تلبیه‌ای داد تا در یک ثانیه ۱۸ آب را ارتفاع 27 m برساند؟

P 9.13 بار برداری kg ۱۹۰۰ را در مدت ۳۲ ثانیه 26 m میسانند. تعیین کید توان آن P بر حسب kgm/s چقدر است؟

P 9.14 توان دستگاه متنه بالا را بر حسب Ps حساب کید.

P 9.15 توان الکتروموتوری را Ps حساب کرده‌اند. معین کید توان آن P بر حسب KW چقدر است؟

P 9.16 توان الکتروموتوری P را بر حسب Ps معین کید اگر،
a. $2/8 \text{ m}$, b. $4/8 \text{ m}$ و c. $7/2 \text{ m}$ باشد.

P 9.17 جریان لازم برای ۳ الکتروموتور مر یک به توان $KW 6/4$ و 200 l/sec مر یک W ۵۰ باید از دیناموئی تأمین شود. معلوم کید دستگاه باید چه توان P بر حسب Ps بدد؟

P 9.18 معلوم کید توان مفید Pe را بر حسب kgm/s که با $H = 1200 \text{ mm}$ و $d = 180 \text{ mm}$ و $\eta_{\text{ات}} = 6$ پرسی را بینت ۱۲ ثانیه در تمام کورس فشار دهد اگر ضرب بره آن $85/0$ باشد.

P 9.19 تلبیه‌ای در یک ساعت 3 m^3 آب ارتفاع 22 m میساند و ضرب بره آن $85/0$ است. مطلوب است توان گرداننده آن Pi بر حسب Ps.

P 9.20 یک چک پیچی با گام 12 mm ۱۲ فشاری مساحی $2/5$ وارد می‌سازد. اگر طول احرم آن 300 mm و نیووتی که بر آن وارد میشود مساحی 25 kg باشد ضرب بره آن 6 چقدر است؟

P 9.21 برای چک پیچی بالا پس از روند زدن پیچ و سر آن با بکار بردن نیوی 21 kg همان بار بلند میشود. ضرب بره آن را معلوم کید.

F 2

خط کشی

نقیبات روی خط مستقیم

علامات	معنی
L	طول قطمه کار
I	فاصله دو مرکز یا دو حاشیه
a	فاصله حاشیه
b	فاصله وسط
n	تعداد سوراخ

مثلا: $L = 340 \text{ mm}$, $a = 30 \text{ mm}$, $n = 8$.
مطلوب: $I = ?$

$$I = \frac{340 - 2 \cdot 30}{8 - 1} = \frac{340 - 60}{7} = 40 \text{ mm}$$

مثلا: $L = 420 \text{ mm}$, $n = 6$.
مطلوب: $I = ?$

$$I = \frac{420}{6+1} = \frac{420}{7} = 60 \text{ mm}$$

نقیبات دایره

علامت	معنی در	نقیبات سوراخ
D	قطر دایره محاطی	قطر دایره تقسم
s	طول ضلع	فاصله سوراخ
n	تعداد اضلاع	تعداد سوراخ
d	قطر دایره محاطی	
s_1	طول وتر یا فاصله سوراخ در دایره واحد	
d_1	قطر دایره محاطی در دایره واحد	


مثلا: $D = 72 \text{ mm}$, $n = 12$. مطلوب: $s = ?$

$$s = D \cdot s_1 = 72 \cdot 0,259 = 18,6 \text{ mm}$$

مثلا: $D = 85 \text{ mm}$, $n = 10$. مطلوب: $d = ?$


$$d = D \cdot d_1 = 85 \cdot 0,951 = 80,8 \text{ mm}$$

تعداد سوراخ یا ضلع n	طول وتر در دایره واحد s_1	قطر دایره محاطی در دایره واحد d_1	تعداد سوراخ یا ضلع n	طول وتر در دایره واحد s_1	قطر دایره محاطی در دایره واحد d_1
3	0,866	0,500	15	0,208	0,978
4	0,707	0,707	16	0,195	0,981
5	0,588	0,809	17	0,183	0,983
6	0,500	0,866	18	0,1735	0,985
7	0,434	0,901	19	0,1645	0,9863
8	0,383	0,924	20	0,1565	0,988
9	0,342	0,940	21	0,149	0,9886
10	0,309	0,951	22	0,1422	0,9899
11	0,284	0,960	23	0,136	0,9907
12	0,259	0,966	24	0,1305	0,991
13	0,239	0,971	25	0,1254	0,992
14	0,223	0,975	26	0,1205	0,993



- F 1.7 فاصله بین دو مرکز را از نقشه شماره پہلو برحسب mm حساب کند.
- F 1.8 فرمانی که روی آن "80 e 80" ذکر شده دارای حدود نهائی اندازه 106- و 60- است. معین کند حدود نهائی آنرا در صورتیکه $40^\circ C$ گرم شده باشد.
- F 1.9 معلوم کنید تقیبات اندازه حدود نهائی فرمانی را با دونویسی "D 10 300" و حدود نهائی 400 و 190 باشد.
- F 1.10 یک دست پارچه اندازه گیری زاویه از چند نقطه باشند شرح تشكیل شده: ۶ قطمه 30° , 45° , 1° , 3° , 5° , 10° , 25° , 40° ; ۲ قطمه 03° , 20° . مطلوب است ترکیب ذوایابی ذیر.
- a. $20^\circ 10'$
 - b. $31^\circ 20'$
 - c. $27^\circ 10^\circ 20'$
 - d. $36^\circ 30^\circ 30'$
- F 1.11 زیر سری قطاقی که کج قرار گرفته اند بشرح صورت پہلو برحسب خط تراز شبیه دارند. معلوم کنید زیر سر هر کدام باید چه مقدار a برحسب mm بلندتر شود تا تراز گردد؟
- تصریف: هر خط تراز $= 1/28 \text{ mm}$ در طول 1000 mm .

- F 1.12 روی ترازی که در نقشه F 1.12 بکار رفته مسین شده که هر خط تراز $= 1/32 \text{ mm}$ در طول 1000 mm . معلوم کنید اختلاف h را در انحراف معادل ۳ خط تراز.
- F 1.13 از نقشه شماره پہلو معلوم کنید: a. شب قلمه را. b. مقدار انحراف تراز a را اگر اختلاف ارتفاع در هر 1000 mm به 2 mm بالغ شود.
- F 1.14 اندازه ای که باید توسط متر فنی روی قلمه شکل P 1.14 مسین شود b را حساب کند.
- F 1.15 از قطر سنج عروطی نقشه F 1.15 معلوم کنید: a. مقدار عروطی را. b. فاصله a را. c. اندازه a را.



F 2.7 در دیواره خارجی یک منبع طبق نقشه F 2.7 باید مرکز سوراخها A و B خطکشی شود ، مطلوب است :

- تیین اندازه b_1 .
- تیین اندازه b_2 اگر بخواهیم مرکز سوراخها را از داخل خطکشی کیم .

F 2.8 اندازه های b_1 و b_2 را از نقشه شماره پبلو حساب نمایند .

F 2.9 فلانشی پاندازه نقشه F 2.9 باید پاندازه هایی که از روی قطمه شکته آن برداشته شده خطکشی شود معین کنید :


- شاعع دایره تقسیم r چقدر است ؟
- اندازه وتر آن s چه مقدار است ؟

F 2.10 اندازه s از قطمه نقشه F 2.10 F 2.10 و مشخصات صورت پبلو چقدر است ؟

	D mm	n	s mm
a	80	7	
b	110	9	
c	135	12	
d	160	15	

F 2.11 اندازه های s و b را از قطمه نقشه شماره پبلو معلوم نمایند .

F 2.12 مطلوب است قطرهای d_1 و d_2 از قطمه نقشه F 2.12 F 2.12 اگر تمام سوراخها دارای طول قوس مساوی b باشد



F 2.1 برای یدکی سرندي مانند نقشه F2.1 لازم است فاصله مرکزها با وحدات اندازه خطکشی معلوم کرد .

F 2.2 اندازه های خطکشی را از قطمه شکل 2.2 F 2.2 و مشخصات صورت پبلو حساب نماید .


	n	L mm	l mm
a	6	126	
b	18	418	
c	9	345	
d	12	624	

	n	a mm	L mm	l mm	b mm
a	11	42	402		
b	13	36	456		
c	15	28	315		
d	9	31	638		

F 2.4 مقادیر a و b از قطمه نقشه F 2.4 برای خطکشی حساب کنید .

F 2.5 برای خطکشی شکاف در قطمه شکل 2.5 F 2.5 چند سوراخ n لازم است ؟

F 2.6 تعداد سوراخهای n که برای خارج کردن قطمه وسط نقشه F 2.6 F 2.6 لازم است چقدر است ؟



روی طرف صاف صفحه پایه‌ای باید سوراخهای خطکشی شود مطلوب است عایقه s_1 و s_2 و d_1 .

F 2.20 مطلوب است اندازه‌های d و h از قطعه غرورطی یک میله یستون طبق نقشه . F 2.20


برای خطکشی قطمه آب پاشی مانند شکل F 2.21 F 2.21 اندازه‌های d_1 , d_2 , s_1 , s_2 , d_3 لازم است.
مطلوب است محاسبه آنها.

F 2.22 فاصله دو سوراخ b که باید روی لوله آب پاشی مانند شکل F 2.22 F 2.22 نقل شود چقدر است.

$$U = \frac{D + d}{2} \cdot \pi \cdot s$$

روی دستگاه هم زنی باید میله‌های بطور ماریچی طبق نقشه F 2.23 F 2.23 سوار شوند. معین کید h و b را برای خطکشی.

روی لوله آب پاشی مانند شکل F 2.24 F 2.24 باید سه ردیف ماریچی هریک ۱۲ سوراخ تیه شود . مطلوب است اندازه‌های b , h , d_1 و d_2 .



اندازه‌های وتر s_1 و s_2 و s_3 را از نقشه F 2.13 F 2.13 محاسبه نمایید.

برای در پوشی مانند شکل F 2.14 F 2.14 اندازه‌های s_1 و s_2 را حساب کید.



روی قطمه قوسی با اندازه‌های نقشه F 2.15 F 2.15 باید جای سوراخها خطکشی شود . مطلوب است اندازه‌های s_1 و s_2 .

از قطمه یاتاقانی مانند شکل شماره پبلو اندازه s را معلوم کید.

F 2.17 شکاف قوسی قطمه یاتاقانی مانند شکل F 2.16 F 2.16 باید سوراخ شود . تعداد سوراخهای که باید خطکشی شود چقدر است؟

تبصره : طول قوس را معادل طول وتر محسب دارید.

برای ایجاد جا خاری روی میله‌ای طبق نقشه F 2.18 F 2.18 اندازه‌های لام h و b را محاسبه کید.



F 3.1 طول برش‌های a از نقشه شماره پبلو چقدر است.

F 3.2 سطح کج A بر حسب cm^2 از قطعات نقشه F 3.2 چقدر است؟

F 3.3 سطح کج A بر حسب cm^2 از قطعات نقشه F 3.3 چقدر می‌شود؟

F 3.4 برای برش عمودی قطعه F 3.4 با ارمه کمانی $\frac{3}{2}/\text{min}$ بازی برش زمانی $\frac{2}{3}/\text{min}$ بازی برش زمانی $\frac{3}{2}/\text{min}$ است. معلوم کنید:

a. مدت برش کج th چقدر است؟

b. قدرت برش از قرار cm^2/min در هر دو حال چه مقدار است؟


F 3.5 قدرت برش را طبق مشخصات صورت پبلو معین کنید.

اندازه mm	مدت min	قدرت برش cm^2/min
a 180 $^\circ$	12	
b 150 ϕ	7,2	
c 100 ϕ	3,2	
d 100.80	4,2	

جنس	اندازه mm	مدت min
a St 50	80 ϕ	
b St 80	60 $^\circ$	
c GG	120.100	
Br	300	
Ms	550	
Al	120.80	

F 3.7 مدت اصلی th برای برش میله‌های طبق نقشه چه مقدار است؟

$$\text{سطح برش به } \text{cm}^2 = \frac{\text{قدرت برش به } \text{cm}^2/\text{min}}{\text{مدت اصلی}} \cdot \text{th}$$



F 4.8 دو قطعه لوله که از ورقه جوش خورده درست میشوند باید ماتند شکل F 4.8 داخل هم شوند.

مطلوب است طول برشهای a و b برای خطکشی هر یک از آنها.

F 4.9 از نفسه ای ماتند شکل شماره پبلو معلوم کنید:

- a. فاصله های a¹ و a² را، b. تعداد شمش های لازم n را، c. قطر d را، d. طول برشهای a¹ و a² را، e. وزن G₁ و G₂ را.

فولاد	a mm	b mm
a L 40.40.6		
b L 55.55.8		
c L 7(70.70.8)		
d L 12(120.55.9)		


فولاد	β °	a °	a mm	b mm
a L 50.50.8	100			
b L 30.30.4	80			
c L 60.60.6	120			
d L 16(160.65.7.5)	150			

- a. زاویه a¹ را، b. اندازه در آوردن گوشه a و b را، c. طول برش L را
- برای یابید ماتند شکل شماره پبلو لازم است:

- a. مقدار زاویه a¹ و β، b. اندازه های a و b، c. طول برش L

- از قاب شکل F 4.14 تعیین کنید:

- a. طول برش L را، b. اندازه های انتخابی دعاوه گوشه ها را، c. زاویه β را



F 4.2 مقدار جنس لازم ۴ m برای ۱۲۴ چند عدد ماتند شکل F 4.2 چقدر است اگر ریخت و ذیر هر یک در برش ۴ mm باشد؟

F 4.3 از یک قطعه فولاد گرد بطول ۶/۴ m چند عدد ماتند شکل F 4.3 در می آید؟

F 4.4 گیره لوله ای طبق شکل F 4.4 باشد جای حکم کردن داشته باشد. مطلوب است طول برش آن L.

F 4.5 از نقشه شماره پبلو معلوم کنید:

a. طول برشهای a¹ و a² برای انواع فولادهای تسمای،


b. وزن گیره G بدون در نظر گرفتن یچها

F 4.6 برای حکم کردن یک لوله بخاری با طناب گیره سه قسم طبق نقشه F 4.6 لازم است. مطلوب است:

a. طول برشهای a¹ و a²

b. وزن های G₁ و G₂

F 4.7 برای ریختن کاسه یاتاقانی قالی ماتند شکل F 4.7 لازم است. معین کنید طول برش و رنگ آمن L چقدر است؟



F 5.1 قطر فولادی d که برای بربین پیچه ای معادل $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, و $\frac{11}{16}$ لازم است چقدر میشود؟

F 5.2 برای تعیین گام پیچ میلیمتری در طول 12 mm تعداد 16 دنده شمرده شده. تعیین کید گام آن چقدر است؟

F 5.3 روی یک پیچ میلیمتری عادی در طول 28 mm تعداد 16 دنده شمرده شده. مطلوب است مشخصات پیچ مذکور.

F 5.4 یک پیچ $\frac{1}{8}''$ (11 دنده در هر $1''$) پس از 6 دور گردش در مهره محکم میشود. طول پیش آن چقدر است؟

F 5.5 میله ای بطول 36 mm که روی آن پیچ $\frac{7}{8}''$ (4 دنده در $1''$) بربینه شده دارای چند دنده پیچ است؟


F 5.6 طول میله ای 1 که روی آن 12 دنده پیچ $\frac{3}{4}''$ (10 دنده در $1''$) بربینه شده باید چقدر باشد؟

	جنس	mm	عمق سوراخ + به پیچ b_1 mm	mm
a	فولاد، فولاد ریخته گی بروز	= 1d		
b	جهن سیاه	= 1,25 d		
c	آلیاژهای فلزات سبک	= 2 d		
d	الومینیوم خالص	= 2,5 d		

F 5.7 عمق سوراخ + را برای پیچ M 12 حساب کنید اگر برای آن دو دنده پیچ اضافه بر طول ته پیچ حساب شود. مشخصات پیچ طبق نقشه F 5.7 و مشخصات سورت پہلو است.

F 5.8 تعیین کید تعداد دنده های n که در سوراخی طبق نقشه F 5.8 موجود است.
(پیچ لوله $1'' = R 11$ = 11 دنده در $1''$)

F 5.9 طول پیچ 1 را از نقشه شماره پہلو حساب نماید.




F 4.15 طول ورقه ای که در لوله نقشه F 4.15 باید جوش پخورد چقدر است؟

F 4.16 طول a و عرض b از ورقه ای که طبق نقشه F 4.16 در لوله هوا کشی سوار میشود چقدر است؟

F 4.17 چه عرض و طول b و a باید ورقه ای برای جوش دادن به دو طرف لوله نقشه F 4.17 که برای تیه ناوдан دستگاهی پکار میرود داشته باشد؟

F 4.18 برای قطعات نقشه F 4.18 که باید در دو جهت خم شوند اندازه های برشی طول L و عرضی B را تعیین نماید.

آهنگری				
طول خام قطعات آهنگری				
علامت	معنی	علامت	معنی	
A_1	سطح مقطع قطمه خام	a_2, d_2, l_2	اندازه در قطمه کشیده یا جا خورده	
V_2	حجم قطمه کشیده یا جا خورده	l_r	طول خام قطمه کشیده یا جا خورده	
a_1, d_1, l_1	اندازه در قطمه خام		طول خام کل	
کشیدن		جا زدن		
احصار عابه قطعات آهنگری				
جس	قطمه آهنگری	عابه		
مشور		$l_r = \frac{l_2}{2}$		
هرم		$l_r = \frac{l_2}{3}$		
عزوط				
طول خام قطعات مرکب آهنگری				
مثال : مطلوب طول خام کل				
$l_{r2} = \frac{V_2}{A_1} = \frac{\frac{30^2 \cdot 3,14}{4} \cdot 80}{40 \cdot 40} = 36 \text{ mm}$				
$l_{r3} = \frac{l_3}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ mm}$				
$l = l_1 + l_{r2} = 40 + 36 = \underline{\underline{76 \text{ mm}}}$				



F5.10 طول ۱ از نقشه شاره پلو چقدر است اگر ته پیچ نباشد؟

F5.11 تین کید تعداد دندوهای پیچ n را که در نقشه F5.11 کاملاً بریده شده‌اند، ۱ دارای ۱۲ دنده در ۱/۴" است.


F5.12 در سوراخ ترسیمی نقشه F5.12 چند دنده کامل n بریده شده است؟

F5.13 برای سوراخ پیچ حلقه میزانی طبق نقشه F5.13 طول ۱ را معین نماید.

F5.14 در پیچی طبق نقشه شاره پبلوکه با حدیده دو پارچه درست شده است قطر پیچ کوچک شده است. معین کنید که سطح مقطع داخلی پیچ A چند mm^2 کوچکتر گردیده است؟

F5.15 فاصله ۸ در جهت طول از نقشه F5.15 در پیچی که کوچکتر از اندازه شده است چقدر می‌باشد؟

F5.16 روی فولاد گردی با $\phi 19 \text{ mm}$ ۱۹ باشد پیچ ۱/۸" بریده شود. مطلوب است منحصراً براده برداشته شده از آن ۸.



F 6.7 طبق شکل ۶.۷ از دو قطعه با قیمانده میله‌ای بطول ۱۲۶۴ mm و ۱۶۱۰ mm با ۱۲٪ پوسته درست میشود؟

F 6.8 سرهای قفلات نقشه F 6.8 با قالب پرس میشوند. مطلوب است طول خام هر قطعه ۱۱۰٪ اگر بریدن میله.


F 6.9 طول خام L برای ۱۵ میله پیچ ماتند شکل F 6.8 چقدر است اگر ضخامت تیغه ازه برای بریدن میله ۲/۰ mm باشد و سرپیچ با جازدن درست شود؟

F 6.10 طول خام L از میله پیچی طبق نقشه F 6.10 که سرانجذبه میشود با پوسته شدنی معادل ۱۰٪ چقدر است؟

F 6.11 ورقهای با گرداندن ماتند شکل F 6.11 لوله‌ای با قطر خارجی ۲۵ mm میشود. معلوم کنید عرض آن ۶ باید چقدر باشد؟

F 6.12 لوله‌ای با قطر خارجی ۴۲ mm باید ریخته شود. معلوم کنید با مشخصات شکل F 6.12 قطر داخلی آن ۶ چقدر میشود؟

F 6.13 دهانه لوله‌ای طبق شکل F 6.13 گشاد شده است. معلوم کنید ضخامت دیواره آن ۵ را.



F 6.1 طول خام L از قطعه آهنگری طبق شکل ۶.۱ چقدر است اگر برای پوسته شدن آن ۴ mm در طول محاسب شود؟


F 6.2 طول خام L را از قطعه شکل F 6.2 با ۸ mm با ۸٪ پوسته حساب نمایند.

F 6.3 حساب کنید که ایا قطعه شکل F 6.3 از یک قطعه فولاد ۴۰×۴۰×۲۸۰ در می‌آید؟

F 6.4 یک قطعه فولاد تسمه‌ای ماتند شکل F 6.4 باید با حفظ سطح مقطع گرد شود. معین کنید نظری را که مبنی‌واند داشته باشد.

F 6.5 طول خام قطعه‌ای طبق شکل F 6.5 که باید آهنگری شود چقدر است اگر پوسته آن معادل ۱۰٪ از طول قطعه خام باشد؟

F 6.6 مقدار لازم برای ۱۲ قطعه سببه ماتند شکل F 6.6 با ۱۲٪ پوسته چقدر است؟



F7.7 مدت t را برای برش دو قطمه مانند شکل F7.7 محاسبه نماید.

F7.8 قطمه شکل شماره پهلو باید با پستانک برش بریده شود. مدت لازم برای برش آن t چقدر است؟

F7.9 برای منبی باید سوراخ ورودی مانند شکل F7.9 بریده شود. مطلوب است:

- زمان t_1 برای برش قطمه با گاز.
- زمان t_2 برای برش در آن (عیط یعنی را در مسله 2.22 ملاحظه کید).


F7.10 برای سه شاخهای مانند شکل F7.10 معلوم کنید:

- طول برش t_1 را.
- مدت برش شکاف دهانه لوله برای جا زدن قطمه چهار گوش در آن t_2 را.

F7.11 مدت برش لازم برای سطح کج لوله شکل F7.11 چقدر است؟

F7.12 مدت لازم برای برش پایهای که روی سطح کج دیواری سوار میشود چقدر است اگر،


- مدت لازم برای برش خود دیوار و
- مدت لازم برای برش لوله باشد؟



	s mm	t mm	t min
a	3	1440	
b	12	2400	
c	24	845	
d	32	1120	

F7.6 از لوله‌ای طول 2220 mm و قطر 275 mm و ضخامت دیوارهای مادل 6 mm باید حلقه‌های بارتفاع 240 mm بریده شود. درز برش 5 mm است. معلوم کنید:

- طول t_1 و مدت t_2 را برای برش یک قطمه.
- تعداد حلقه‌های را که در می‌آید n .



نمره پستانک mm	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 9	9 - 14	14 - 20	20 - 30
ضخامت جنس mm	0,5	1	1	2	2	4	4	6
مدت جوش min/m	5	8,5	6	12	8	21	13	30
قدرت جوش mm/min								
قدرت جوش m/h								

F 8.11 ر دیف قدرت جوش به mm/min و قدرت جوش به m/h در تابلو بالا را تکمیل نمایند.

F 8.12 از ستون کمکی نقشه F 8.12 معلوم کنید.

a. طول برش ستون L را، b. طول درز جوش را

F 8.13 برای پایه یاتاقانی مانند شکل F 8.13 طول تمام درزهای جوش را معین کنید.

F 8.14 حساب کنید برای منبعی مانند نقشه :

a. طول درزهای جوش ا چقدر است؟ b. مدت جوش ا با پستانک 14 mm ۲۰ - ۱۴ mm چه مقدار است؟

F 8.15 از زانوئی نقشه شماره پہلو معلوم کنید:


a. طول تمام درزهای جوش را اگر درز طول یکی باشد،

b. مدت جوش را اگر پستانک 4 mm ۶ - ۲ بکار رود!

F 8.16 برای جوش دادن پایهای طبق شکل F 8.16 چه مدتی + لازم است؟ (پستانک 6 mm ۴ - ۶).

F 8.17 برای پهن کردن 6 قطمه پروفیل ناوданی باید قطمه های گوشه ای شکل مانند شکل F 8.17 میانشان جوش داده

شود. مطلوب است مدت لازم برای جوش کاری آنها اگر پستانک 9 mm ۶ - ۶ بکار رود؟



F 8.1 کپسول اکسیژن ۱۰۰ لیتر دارد و با فشار ناتیج ۱۵۰ پر شده. مطلوب است حجم اکسیژن بر حسب m³.

$$\text{حجم کپسول (L)} \times \text{فشار (atü)} = \frac{\text{حجم بر حسب m}^3}{1000}$$

F 8.2 فشار سنج کپسول قبل از شروع جوشکاری ناتیج ۹۵ و پس از ختم آن ناتیج ۵۵ را نشان داده است. تعیین کمیت مصرف اکسیژن (v) چقدر بوده است؟

F 8.3 موجودی اکسیژن کپسول ۷ چقدر است اگر فشار کپسول ۱۳۲، b. ۱۲۱، c. ۸۷، d. ۱۹ atü باشد؟

F 8.4 برای جوشکاری قطمه ای ۲۸۰۰ اکسیژن لازم است. معین کمیت حداقل فشاری را که باید فشار سنج نشان دهد بر حسب ناتیج چقدر است؟

F 8.5 از یک کپسول معمول نباید بیش از ۲۰۰ l/min اکسیژن گرفته شود. تعیین حکمیت مدنی که میتوان با برادرست این مقدار از کپسول جوش داده را اگر فشار آن ۶۲، c. ۹۷، b. ۱۳۰، d. ۲۴ ناتیج باشد.


F 8.6 یک kg کارید تقریباً ۲۵۰ l استین میدهد. معلوم کمیت مقدار استین ۷ را اگر مقدار کارید ۱۵، a. ۱۲/۵، b. ۸/۴، c. ۱۲/۵ kg باشد.

F 8.7 ۱ استن در فشار عادی ۲۴ استین حل میکند. در فشار ناتیج ۱۵ ۱ kg ۲۶۰ l استن ۱ ۱۰ × ۲۴ = استن ۱ ایستین قبول خواهد کرد. کپسولی ایستین معمول استین محتوی ۱۶۱ استن هست. معلوم کمیت مقدار استین مخلوط ۷ را در یک کپسول بفرار a. ۱۵، b. ۹/۶ ناتیج.

F 8.8 در جوش کاری ورقه های نازک یکسر درز جوش را ۲ تا ۳/۴ طول آن باز میگذارند (شکل F 8.8) مطلوب است عرض دهانه جوشکاری مختلف طبق صورت پہلو.

F 8.9 برای انشاب لوله هوا مانند شکل F 8.9 طول درز جوش را حساب نمایند.

F 8.10 قاب شکسته ای مانند شکل F 8.10 باید با جوش دادن قطمه ای روی آن تعمیر شود. مطلوب است طول درز جوش آن ۱.



F ۹) بکمک تابلو ترسیمی عدد دورانهای صورت پهلو را معین نماید.

	v m/min	d mm	n U/m
a	24	20	
b	24	60	
c	100	80	
d	300	150	


F 9.2 بکار بردن رنده تراشهای از فولاد افشار،
فولاد تندری و الماسه را برای روتراشی قطمه
چدنی بقطر 100 mm = d طبق مشخصات
صورت پللو مقابله کند.

F 9.3 برای تراشیدن قطعاتی بر طبق صورت پهلو سرعت برش ۷ و سرعت دورانی ۸ را حساب نمائید.

نوع کار	$v_{m/min}$	d_{mm}	افزار	جنس
▼		120	فولاد افزار	a S160
vv		150	فولاد تدبیر	b GG-22
▼		200	الماسه	c GMs 63
▼		180	فولاد افزار	d GSn Bz 20
vv		200	فولاد تدبیر	e Al199H
▼		75	الماسه	f کاپچوک

F 9.4 از صورت زیر معلوم کنیدکه ایا عده دورانهای داده شده پرای سرعتی پرش مر بوطه میزان هستد؟

جنس	افزار	d mm	نوع کار	n U/m	پدست آمده m/min*	n اصلاح شده U/m
a	دورالومین فولاد تندیر	160	▼	95		
b	St 42 فولاد افغار	200	▼▼	47,5		
c	A-Cu الماسه	185	▼	265		
d	الكتن فولاد تندیر	280	▼	190		
e	St 70 الماسه	155	▼▼	132		



F 8.18 برای سرپوشی مانند شکل شماره پله معلوم کند:

- a. طول ۱ و عرض ۶ از ورقه‌ای که باید بدنه‌های سریوش با گمترین ریخت و دیر از آن در آید،
b. طول چهار درج جوش ۶ا، c. مدت جوش ۴ اگر ستابک ۱-۲ mm معرف شود ۱

از قفسه ماتند شکل F 8.19 معلوم کند:

- a. طول t و عرض b از ورقهای که بدنه ها از آن درست می شوند،
b. طول چهار رز جوش w ، c. مدت جوش τ اگر پستانک 14 mm - ۹ بکار رود ۱

F 8.20 چه مدتی t و w برای جوش دادن سرپوش شکل F 8.20 لازم است اگر : a. پستانک 14 mm b. پستانک 6 - ۴ بکار رود .


برای جوش دادن ۶ قطعه قیفی شکل ماتند نقشه F 8.21 که ۳ عدد آن با پستانک ۶ mm - ۴ و ۳ قطعه

- دیگر با پستانک ۹ mm - ۶ جوش داده میشوند معلوم کنید:
۱. مدت جوش، ۱۰ را، b. مصرف وقت اضافه برای از قرار ۷

حساب کند : ۸.۲۲ نقد و ایام زانوی

- ب) طبل دوزن جهت عالی و مدت حشیش ایستادنگ (mm)

E 8.23 میں جنگلی اور اسے 4 دن شکا E 8.23 میں جنگلی اور اسے 4 دن شکا



F9.12 بار زمانی s_1 از قرار $n = 80 \text{ rev/min}$ با دور $U = 475 \text{ mm/m}$ چقدر است اگر بارهای معادل $s_1 = 0.075 \text{ s}$ داده شود؟

F9.13 تراشیدن قطعه‌ای بطول 100 mm با بار زمانی مثله قبل چه مدتی t_h طول خواهد کشید؟

	L mm	U /m	s^* mm/U	t_h min
a	120	375	0,0475	
b	236	67	0,3	
c	160	95	0,19	
d	80	265	0,075	

F9.14 مدت اصلی t_h را برای تراشیدن قطعه‌ای طبق صورت پللو را حساب کید.

F9.15 برای دو تراشی میله نقشه F9.15 با فولاد تدبیر معین کید:
a. سرعت برش v چقدر است؟

b. سرعت دورانی n چه مقدار است؟

c. طول تراش L چقدر است اگر برای پیش رو و در رو هر یک mm محاسب شود؟

d. بار زمانی s_1 چقدر میشود اگر بار عادی آن $0.3 \text{ mm} = 0.3 \text{ s}$ باشد؟

e. مدت تراش t_h چقدر میشود؟


F9.16 برای تراشیدن میله نقشه F9.16 معلومات زیر موجود است.

رو تراشی با فولاد تدبیر $U = 0.05 \text{ mm/U}$ و $s = 0.5 \text{ s}$. پیش رو و در رو هر یک mm.

برداخت با فولاد افزار $U = 0.2 \text{ mm/U}$ و $s = 0.2 \text{ s}$. پیش رو و در رو هر یک mm.

مطلوب است مدت تراشکاری t_h .

F9.17 کف قطعه‌ای مانند شکل F9.17 باید با باری $mm = 0.6 \text{ mm}$ روتراشی شود. پیش رو و در رو آن هر یک mm است، معلوم کید مدت تراش t_h چقدر خواهد شد؟
تبصره: عده دوران مناسب با قطر متوسط انتخاب میشود.



F9.5 حلقه‌ای با اندازه‌های نقشه F9.5 باید با سرعت $v = 180 \text{ m/min}$ کف تراشی شود. عده دورانی اول و آخر n_a و n_b چقدر میشود؟

F9.6 سرعت برش v در قطر داخلی مثله قبل چقدر خواهد شد اگر تسام کف تراشی با سرعت دورانی قطر خارجی n_a تراشیده شود؟

F9.7 فلمه کف تراشی شکل F9.7 با عده دورانی که برای قطر داخلی آن لازم است n تراشیده شود. سرعت برش خارجی v_a چند m/min زیاد است اگر سرعت برش داخلی آن 100 m/min باشد؟

F9.8 طول رامی که رنده در تراش طول قطعه شکل

F9.8 با مشخصات صورت پللو میکند L چقدر است؟

F9.9 راه طی شده رنده در تراش عرضی نقشه

F9.9 با مشخصات صورت پللو چیست؟

F9.10 راه L برای تراش عرضی قطعه نقشه

F9.10 با مشخصات صورت پللو چقدر است؟

	L_1 mm	A mm	U mm	L mm
a	80	3	2	
b	124	3,5	2	
c	216	4	3	

	D mm	A mm	U mm	L mm
a	60	3	2	
b	84	3,5	3	
c	144	4,5	3,5	

	D mm	D_1 mm	A mm	U mm	L mm
a	100	40	3	2	
b	124	58	4	3	
c	186	72	5	3,5	

	اندازه تنظیم mm	پارچه اندازه گیری mm	اندازه تنظیم mm	پارچه اندازه گیری mm
a	I_1 19,81		I_1 22,17	
	I_2 28,16		I_2 30,92	